

News

Jenny+CO ag

Mai 2003



Varaform

Thermoplasifiziertes
Baumwollgewebe

Modellierpaste

manuell mischbare
Epoxid-Paste

Silikon-Giessharze

für komplizierte Negative

Elastische Harze

2-K Polyuretan-Giessharze
in verschiedenen Härten

Schnellgiessharze

mit verschiedenen
Reaktionszeiten

Translux D 150

transparentes Epoxid-Giessharz

ECHT ODER KUNST ?

Ihr Partner für alle Formen

Varaform 700

Verformbares Gewebe
für Theater und Film,
Masken und Skulpturen
Tierpräparation



einfache Anwendung
haftet auf sich selbst
wiederverwendbar
ungiftig
kann mit Schere geschnitten werden

Modellierpaste SC 258

Manuell vermischbare
2-Komponenten Epoxid-Paste
zur Herstellung von Modellen



leicht (Dichte 0.5 kg/dm³)
formstabil
gute Haftung auf
verschiedenen Trägermaterialien
gut bearbeitbar

Silikon ESSIL 120

Silikonkautschuk zur Herstellung
von Formen



einfache Selbstentformung
starke Hinterschneidungen möglich
gute Dehnungs- und Reissfestigkeit
lange Topfzeit

UR 5801/5850

2-K Polyurethan Giessharz zur
Herstellung von Formen und
flexiblen Teilen



einfache Verarbeitung
geringe Viskosität
kann mit Thixotropiermittel einge-
dickt werden

PUR-Schnellgiessharze

zur Herstellung von Formen,
Negativen und Gegenständen



einfache Verarbeitung
schnelle Entformung
niedrige Viskosität
ungefüllt oder gefüllt einsetzbar

Translux D 150

Für transparente Eingüsse
von Objekten



hohe Transparenz
gute UV-Beständigkeit
selbstentlüftend
verschiedene Härten